

Toplantı No : 14
Toplantı Tarihi/Saati :29.06.2026/12.00
Toplantı Yeri : İnşaat Mühendisliği Seminer Salonu

TOPLANTIYA KATILANLAR

Prof. Dr. Umut TOPAL
Prof. Dr. Erol İSKENDER
Doç. Dr. Hasan Tahsin ÖZTÜRK
Doç. Dr. Nurullah ÖKSÜZER
Doç. Dr. Muhittin TURAN
Dr. Öğr. Üyesi Ümit ÇALIK
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet YURDAKUL
Dr. Öğr. Üyesi Nurcan ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Ali Fuat GENÇ
Dr. Öğr. Üyesi Osman Tuğrul BAKİ
Dr. Öğr. Üyesi Hacer YEŞİLÇİÇEK
Dr. Öğr. Üyesi Banu YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Kalkan OKUR
Arş. Gör. Gonca KAMBER YILMAZ
Arş. Gör. Halime SOLAK
Arş. Gör. Ezgi SEVİLMİŞ
Arş. Gör. Sinem ÖREN

TOPLANTIYA KATILMAYANLAR

GÜNDEM :

1. Önceki toplantılarda İSG ile ilgili bölümümüzde belirlenen eksikliklerin gözden geçirilmesi
2. Dilek ve Temenniler

İnşaat Mühendisliği Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu toplantısı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet YURDAKUL başkanlığında başladı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bölüm öğretim elemanlarının görüşleri alındı.

KARARLAR :

- Daha önceki toplantılarda belirlenen ve henüz tamamlanmayan aşağıdaki eksiklikler ve yapılması gerekenlerin tekrar Fakülte İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonuna bildirilmesine karar verilmiştir.
 - ✓ Koridorlara ve merdivenlere, düşme ve yaralanmalara karşı fileler konulmalıdır.
 - ✓ Merdivenlere kaymayan şerit çekilmelidir.

- ✓ Acil afet durumlarında kullanılmak üzere tahliye planlarının ve acil çıkışları gösteren uyarıcı levhaların görülebilecek yerlere asılması gerekmektedir.
- ✓ Acil durum ve tahliye tatbikatlarının düzenli olarak yapılması, olası bir acil durumda tahliyenin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin planlamanın hazırlanması ve gerekli personele görev dağılımının yapılması gerekmektedir.
- ✓ Yangın durumunda duman dedektörlerinin ve yangın uyarı sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmeli; olası bir yangın durumunda üst katların güvenli ve hızlı şekilde tahliye edilebilmesi için yangın merdiveni bulunmalıdır.
- ✓ Bütün kaçış yollarının ve kaçış merdivenlerinin aydınlatılması gerekir.
- ✓ Dolapların üstlerinde malzeme depolanmamalı ve dolaplar duvara sabitlenmeli.
- ✓ Yönlendirme işaretlerinin aydınlatması acil aydınlatma üniteleri ile dışarıdan aydınlatma suretiyle yapılmalı veya bu aydınlatmada, aynı özelliklere ve içeriden aydınlatılan işaretlere sahip acil durum yönlendirme üniteleri kullanılmalı.
- ✓ Panoların önlerine yalıtkan paspaslar yerleştirilmeli.
- ✓ Bina etrafında tehlike arz eden sıvaların dökülmesi ve dökülme ihtimali olan kısımlara uyarı levhası asılması gerekmektedir.
- ✓ Sınav salonunda havalandırma yetersiz olduğu için hava akışını sağlayacak şekilde açılabilir pencere sayısının artırılması gerekmektedir.
- ✓ Yapı ve malzeme laboratuvarındaki elektrik ve nem sorunundan dolayı cihazların elektronik kısımları hasar görmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için laboratuvar içi nem seviyesinin uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
- ✓ Yapı ve malzeme laboratuvarındaki nemin giderilmesine yönelik camların açık kalması ve içeriye hayvanların girmemesi için sineklik ve hava akışının sağlanması için havalandırma cihazı takılması gibi önlemler alınmalı.
- ✓ Kattaki ofislerin ısınması için peteklerden her gün hava almak gerekiyor. Hava sorunun giderilmesi gerekiyor.

ÖNCEKİ TOPLANTI KARARLARINDAN GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER :

- Hidrolik laboratuvarındaki bazı cihazların çalıştırılabilmesi için su hattı çekildi.
- Hidrolik laboratuvarına su gideri yapıldı.

EKLER :

- Toplantı Yoklama Çizelgesi

Dilek ve temennilerle komisyon toplantısı sona erdi.

Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet YURDAKUL

Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ali Fuat GENÇ

Üye
Arş. Gör. Ezgi SEVİLMİŞ