



KONTROL BİLGİLERİ	AÇIKLAMA
KURUM	Karadeniz Teknik Üniversitesi
BİRİM	Eczacılık Fakültesi
FAALİYET ALANI	Eğitim-Öğretim
TEHLİKE SINIFI	<b>Yüksek</b>
ÜST YÖNETİCİ	Prof. Dr. Ufuk ÖZGEN, Dekan
SORUMLULAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	Kemal YOLCU, Zeki ŞAHİN
TELEFON	(462) 325 67 61 - (462) 325 67 69
FAKS	(462) 325 67 17
E-POSTA	ecz@ktu.edu.tr
WEB ADRESİ	www.ktu.edu.tr
BİNA KULLANIM ALANI	11 371 m <sup>2</sup>
YANGIN TÜRÜ SAYISI	34 adet 6 kg
TÜPLERDE KULLANILAN KİMYASAL	ABC TOZLU, BİOVERSAL, KURU TOZLU, ABC KÖPÜKLÜ, CO <sub>2</sub>
YANGIN DOLABI SAYISI	24
SEYYAR YANGIN HORTUMU	0
YANGIN BUTONU SAYISI	101
SİREN SAYISI	18
ALGILAMA DEDEKTÖR SAYISI	254
BİNAYA ASILAN KAT PLANLARI VE KAÇIŞ YOLLARINI GÖSTEREN LEVHA SAYISI	12
BİNAYA ASILAN SİVİL SAVUNMA EKİPLERİNİN GÖSTEREN LEVHA SAYISI	0
YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR	Kayda değer bir olay yaşanmadı.
KAYDA DEĞER KAZALAR	Kayda değer kaza yaşanmadı.
YAŞANAN CAN VE MAL KAYBI	Bugüne kadar can kaybı olmadı, parasal kayıplar yaşandı.
ÇALIŞAN SAYISI/TOPLAM YARARLANAN	30 akademik, 6 idari, 4 hizmet elemanı, 400 öğrenci
ACİL TELEFONLAR	<b>İTFAİYE: 110 AMBULANS: 112 POLİS: 155 GAZ ARIZA: 187</b>
YASAL MEVZUAT	<b>BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK,</b> BKK, 27.11.2007, 2007/12937 Resmi Gazete: 19.12.2007, 26735

NO	TEHLİKE, TEHLİKELİ DURUMLAR	EVET	HAYIR	MEVCUT DURUM ÖNLEMLER	SÜRE VE TARİH	SORUMLU	KONTROL TARİHİ
1	Yeterli sayı ve cinsten yangın tüpü var mı?	X		Yeterli sayı ve cinsten yangın tüpü, Sivil Savunma Uzmanlığından temin edildi.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
2	Depo, arşiv gibi yerlerde sigara içiliyor mu?		X	Önlemler yeterli. Kontrol et ve izle.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
3	Yangın tüpleri kolay görülebilecek ve alınabilecek yerlere askı kayışı ile asılmış mı?	X		Yeterli sayı ve cinsten yangın tüpü, Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerinin yardımı ile binanın uygun yerlerine asıldı, bir kısmı yangın dolaplarının içerisine konuldu.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
4	Yangın tüpleri standartlara uygun ve dolu mu?	X		Yangın tüplerinin standartlara uygunluğu ve değişim süreleri, Savunma Uzmanlığı birimi tarafından kontrol edilmekte, ayrıca kendi elemanlarımızca izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
5	Yangın tüplerinin üzerinde dolun tarihini gösteren etiketler mevcut mu?	X		Kontrol edilmekte ve izlenmektedir. Alınan önlemler yeterli.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
6	Tüpler, uzmanların önerdiği ve olası bir yangına müdahalede istenen etkiyi sağlayacak özellikte kimyasallarla doldurulmuş mu?	X		6 kg KKT 24 adet	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
7	Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımları yapılıyor mu?	X		Sözleşme gereği, Sivil Savunma Uzmanlığının kontrol ve denetiminde tüplerin yıllık bakımları yapılmaktadır. Önlemler yeterli ve tarafımızdan izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
8	Yangınla mücadele eğitimi veriliyor mu?	X		2017 yılında yapılan yangın eğitimi ve tatbikatına, 1 idari personel katılmıştır.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
9	Yeterli sayıda yangın dolabı var mı?	X		Standartlara uygun yeterli sayıda yangın dolabı yapıldı. Alınan önlemler yeterli.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
10	İlk yardım konusunda eğitim veriliyor mu?	X		İlk yardım eğitimine idari personel katıldı, 2 personel daha kapsamlı eğitime katılarak sertifika aldı. Her yıl tekrarlanan eğitimlere yeni göreve başlayan ve isteyen personelin tekrar katılımı sağlanmaktadır.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
11	Yangın dolaplarındaki ve diğer ekipman tam ve çalışıyor mu?	X		Periyodik bakımlarda kontrol edilmektedir. Kendi personelimiz tarafından yılda iki defa çalışıp çalışmadıkları test edilmektedir. Alınan önlemler yeterli.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
12	Planlı kaçış yolları, toplanma noktaları, yangın ihbar düğmeleri işaretlenmiş mi?	X		Kaçış yolların gösteren panolar binanın en iyi ve çabuk görünen alanlarına asıldı. Alınan önlemler yeterli.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021

NO	TEHLİKE, TEHLİKELİ DURUMLAR	EVET	HAYIR	MEVCUT DURUM ÖNLEMLER	SÜRE VE TARİH	SORUMLU	KONTROL TARİHİ
13	Erken uyarı ve alarm sistemi (dumana ve ısıya duyarlı sistemler) var mı?	X		2014 yılında yapılan binada erken uyarı ve alarm sistemi bulunmaktadır. Bütçe imkânları ölçüsünde yaptırılması girişimleri devam etmektedir. <b>YÜKSEK RİSK.</b>	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
14	Yangın merdiveni var mı?	X		2014 yılında yapılan ve 11 371 m <sup>2</sup> alan üzerine kurulu, iki bloktan oluşan binanın yangın merdiveni bulunmaktadır. Büyük onarım kapsamında yapılması girişimleri devam etmektedir. Tehlikeye rağmen, kaçış yollarının bilinmesi ve çıkış yapılabilecek kapı ve kapı gibi kullanılabilir alan sayısının fazla olması, tehlikenin şiddetini biraz düşürmektedir. Buna rağmen, <b>RİSK DEVAM ETMEKTEDİR.</b>	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
15	Parlayıcı ve kolay tutuşan maddeler var mı?	X		Mümkün olduğunca bu tür maddelerin alınmamasına, muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir. Depo ve arşivlere bu tür maddelerin konulmasına izin verilmemektedir. <b>RİSK DEVAM ETMEKTEDİR.</b>	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
16	Kullanılma sonucu boşalan tüpler dolduruluyor mu?	X		Sivil Savunma Uzmanlığına bildirilerek, en kısa sürede doldurulmaktadır. Doluma gönderilen tüplerin yerine, Sivil Savunma Birimine iade edilmek üzere, geçici tüpler konulmaktadır.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
17	Yangın alarm butonları çalışır durumda mıdır?	X		Binada mevcut 101 yangın butonu, elektrik teknisyenimiz tarafından kontrol edilerek, sürekli çalışır durumda tutulmaktadır. Alınan önlemler yeterli.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
18	Kaçış yollarını gösteren ışıklı levhalar var mı?	X		Binada kaçış yollarını gösteren 6 adet ışıklı yön levhası takılı. Alınan önlemler yeterli.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
19	Alarm butonları ve detektörlerle ilgili bina içerisinde personel varken tatbikat yapıldı mı?		X	Tatbikat yapılması için, Sivil Savunma Uzmanlığı ile temasa geçildi. Uygun zamanda tatbikat gerçekleştirilecek.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
20	Yangın dolaplarının hortumları ve vanası çalışıyor mu?	X		Binada bulunan 24 yangın dolabındaki hortumlar sağlam olup, tamamının vanası çalışmaktadır. Alınan önlemler yeterli.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
21	Yangın dolapları önünde çalışmaları engelleyici malzeme var mı?		X	Yangın dolapları kolaylıkla kullanılabilir durumdadır.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021

NO	TEHLİKE, TEHLİKELİ DURUMLAR	EVET	HAYIR	MEVCUT DURUM ÖNLEMLER	SÜRE VE TARİH	SORUMLU	KONTROL TARİHİ
22	İtfaiye aracının binaya ulaşım yolu uygun mu?	X		Önlemler yeterli. Kontrol et. İzle.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
23	Yangın ekipleri var mı? Güncelleniyor mu? İletişim bilgileri tutuluyor mu?	X		Yangın ekipleri Yasaya uygun olarak kurulmuş ve güncel tutulmaktadır. Önlemler yeterli. Kontrol et. İzle.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
24	Yangın ekiplerini gösteren levhalar katlara asılmış mı?		X	En kısa sürede temin edilerek asılacak.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
25	Arşiv, kalorifer dairesi, depo, laboratuvar gibi özellikli yerlere uygun yangın tüpleri konulmuş mu?		X	Önlemler yeterli. Kontrol et. İzle.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
26	Elektrik panolarında otomatik sigorta kullanılıyor mu?	X		Önlemler yeterli. Kontrol et. İzle.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
27	Binada paratoner sistemi var mı?		X	<b>RİSK DEVAM ETMEKTEDİR.</b>	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
28	Bir yangın anında merdiven ve koridorlar insanları tahliye etmek için yeterli olur mu?	X		Olası bir yangında personel ve öğrencileri tahliye edecek uygun genişlikte merdiven bulunmaktadır. Merdivenler sürekli boş tutulmakta ve izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
29	Önemli evrakların bulunduğu dolaplar üzerine <b>"YANGINDA İLK ÖNCE KURTARILACAKTIR"</b> etiketleri konulmuş mu?	X		Gerekli çalışmalar yapıldı. Alınan önlemler yeterli.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
30	Sınıf, amfi, seminer salonu ve toplantı salonlarının kapıları dışa doğru açılıyor mu?		X	Yapılış itibari ile bütün kapılar içe doğru açılmaktadır. Önlemler yeterli. Kontrol et. İzle.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
31	Kalorifer dairesinin havalandırılması ile ilgili gerekli önlemler alınmış mı?	X		Doğal gaz firması tarafından uygun ortam sağlandı. Görevli eleman da gerekli kontrolleri yapmaktadır. Alınan önlemler yeterli.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
32	Binada gece bekçisi veya güvenlik görevlisi var mıdır?	X		Önlemler yeterli. Kontrol et. İzle.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
33	İkaz butonları, detektörler ve sigorta panolarının periyodik bakımları yapılıyor mu?	X		Önlemler yeterli. Kontrol et. İzle.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
34	Yangına karşı maske, oksijen tüpü, yanmaz elbise gibi koruyucu ekipman var mı?		X	<b>EN KISA SÜREDE TEMİN EDİLECEK. RİSK DEVAM EDİYOR.</b>	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
35	Binada yağmurlama sistemi var mı?		X	<b>RİSK DEVAM EDİYOR.</b>	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021

NO	TEHLİKE, TEHLİKELİ DURUMLAR	EVET	HAYIR	MEVCUT DURUM ÖNLEMLER	SÜRE VE TARİH	SORUMLU	KONTROL TARİHİ
36	Gaz kaçağı ve patlamaya karşı erken uyarı yapan ışıklı ve sesli sistemi var mı?	X		Sistem kurulurken, gerekli donanım sağlandı. Alınan önlemler yeterli.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021
37	Yangın müdahale malzemesi olarak kanca, balta, kova gibi malzemeler var mı? Kullanılır durumda mı?	X		İdari bina girişinde yangın köşesinde gerekli malzeme sağlam ve kullanılabilir durumda bulunmaktadır. Alınan önlemler yeterli.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	16.10.2021

*Kaynak: BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK, (BKK, 27.11.2007, 2007/12937 Resmî Gazete: 19.12.2007, 26735)*

**KONTROL EDEN 16.10.2021**

**Zeki ŞAHİN**  
Teknisyen

**Handan HACIAHMETOĞLU**  
Fakülte Sekreteri

**Prof. Dr. Ufuk ÖZGEN**  
Dekan